

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Protokol o zkoušce . 6009/19

Zákazník : **KrVak s.r.o. Horní Branná**

51236 Horní Branná

Vzorkoval : odběr u zákazníka dne 15.10.19

Zkoušky provedeny : 15.10.19 - 23.10.19

Popis vzorku : **Staré Místo OV - odtok**

číslo vzorku : 5725/19

parametry	jednotky	hodnoty	nejistota	zkušební metody
nerozpuštěné látky	mg/l	<5	-	SN EN 872/A
CHSK-Cr chem. spotřeba kyslíku	mg/l	21	±15%	SN ISO 15705/A
BSK-5 s potlačenou nitrifikací	mg/l	1,5	±20%	SN EN 1899-1,2/A
amonné ionty	mg/l	0,36	±7%	SN ISO 7150-1/A
dušiny	mg/l	126	±12%	SOP 1-Z36b/A
dušík amoniakální N-(NH ₄) ⁺	mg/l	0,280	-	Výpočet
dušík dusičnanový N-(NO ₃) ⁻	mg/l	28,5	-	Výpočet
fosfor celkový	mg/l	4,67	±15%	SN EN ISO 6878/A

Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Typ vzorku: směsný 2 hod (A)

Zkušební laboratoř . 4036 je odborně způsobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří". Metody, na něž se vztahuje OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ KVALITĚ LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích : 6.11.19

Ing. Zdeněk Šulík